

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0009-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Anexo de hojas.

Sutny Bonilla

Firma y sello del Presidente de la



Amo Adu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0009-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: Sustitución de plafoneras



Foto 3: Sustitución de interruptores dobles



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 5: Sustitución de flipones



Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Salmey Bonilla



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Que Aylor



Firma y Sello Director Central de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos