

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0012-45	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: COCINA AVANCE DE SUSTITUCIÓN DE PAREDES DE LAMINA POR PAREDES DE BLOCK



Foto 2: COCINA OTRA PERSPECTIVA DEL AVANCE DE SUSTITUCION DE PAREDES LAMINA POR PAREDES DE BLOCK



Foto 3: COCINA AVANCE FORMALETA DE FUNDICION DE SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR TECHO DE LOSA



Foto 4: COCINA SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR FUNDICION DE TECHO DE LOSA



Foto 5: COCINA AVANCE DE SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



Foto 6: COCINA PINTADO DE BASE DE LA SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ceidy Perez*  
Firma y sello del Presidente del Comité  
**Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria**  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
Aldea Villa Hermosa  
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCIÓN**  
Aldea Villa Hermosa  
Esquipulas Palo Gordo