

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0012-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PAREDES DE LAMINA POR PAREDES DE BLOCK EN COCINA



Foto 2: PINTADO INTERIOR Y DE EXTERIOR EN COCINA DE BLOCK




Foto 3: SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR TECHO DE LOSA EN COCINA




Foto 4: PINTADO INTERIOR EN TECHO DE LOSA



Foto 5: PUERTA DE METAL EN SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Instituto Nacional de Educación
Básica de Telesecundaria
CONSEJO EDUCATIVO
Aldea Villa Hermosa
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Geidy Perez
Firma y sello del Presidente del CEF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

