

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-1005-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1 Sustitución de lámina troquelada calibre 26 por lámina troquelada calibre 24.



Foto 2 Sustitución de soportes por costaneras galvanizadas.



Foto 3 Sustitución de canales de PVC por canales galvanizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo

