

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-0001-45	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Instalación de tres unidades de luz y un tomacorriente



Foto 2: Mejoramiento muro perimetral lado sur



Foto 3: Mejoramiento muro perimetral lado sur



Foto 4: Mejoramiento muro perimetral lado sur




Foto 5: Sustitución de ventana por metal con vidrio




Foto 6: Instalación de dos unidades de luz y un tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-0001-45	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Sustitución de piso de concreto



Foto 2: Sustitución y bajada de agua



Foto 3: Repello de muro y piso



Foto 4: Sustitución de ventanas por metal con vidrio



Foto 5: Sustitución de ventanas por metal con vidrio



Foto 6: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

