



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Aula 1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc calibre 26, Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 2: Aula 2: Sustitución de lamina acanalada




Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 4: Cocina (Sustitución de piso cerámico, Reparación de azulejo en muebles de cocina)



Foto 5: Servicios Sanitarios (Sustitución de grifos)



Foto 6 : Sustitución de llave en mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Corredores de sanitarios (Cubierta de lamina, Estructura de techo, Sustitución de piso de tierra por de torta de concreto)



Foto 8: Corredor de sanitarios: Sustitución de canal de pvc, Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 9: Auias (Sustitución de focos ahorradores)




Foto 10: Pintura exterior



Foto 10: Pintura Interior



Foto 11: Reparación de cisternas (Sustitución de accesorios deposito de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: Colocación de 2 puertas en gabinetes de cocina



Foto 14: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada al lado de cocina 7 metros lineales



Foto 15: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada en frente de los servicios sanitarios 11 metros lineales




Foto 16: Reparación de bajada de agua pluvial y conducción bajo tierra de canal.



Foto 17: Reparación de cisterna de agua y construcción de tarima de concreto para sostenerla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

