



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Aula 1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc calibre 26, Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 2: Aula 2: Sustitución de lámina acanalada



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, instalación de azulejo en estufa rural) área de cocina



Foto 4: Cocina (Sustitución de piso cerámico, Reparación de azulejo en muebles de cocina)



Foto 5: Servicios Sanitarios (Sustitución de grifos)



Foto 6: Sustitución de llave en mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y totalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANCHO DE LEÓN MUNICIPIO RÍO BLANCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS CONSEJO EDUCATIVO**

Firma y Sello Director Centro Educativo Pura **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN ALDEA PANCHO DE LEÓN MUNICIPIO RÍO BLANCO, SAN MARCOS**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Corredores de sanitarios (Cubierta de lámina, Estructura de techo, sustitución de piso de tierra por torta de cemento)



Foto 8: Corredor de sanitarios: Sustitución de canal de pvc, Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PCV 3''



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Pintura exterior




Foto 11: Pintura Interior





Foto 12: Reparación de cisternas (Sustitución de accesorios depósitos de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: Colocación de 2 puertas en gabinetes de cocina



Foto 14: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada al lado de cocina 7 metros lineales



Foto 15: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada en frente de los servicios sanitarios 11 metros lineales



Foto 16: Reparación de bajada de agua pluvial y conducción bajo tierra de canal.



Foto 17: Reparación de cisterna de agua y construcción de tarima de concreto para sostenerla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ODP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

