

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Talquichó, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0011-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina



Foto 4: Sustrucción de bajadas de agua pluvial tubo pvc 3" y accesorios





Foto 5: Sustrucción de canal de PVC y accesorios



Foto 6: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Talquichó, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0011-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de piso de granito (pulido y lustrado)



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillo sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal





Foto 11: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 12: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---