

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 18 DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0003-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal




Foto 4: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal




Foto 5: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal




Foto 6: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Darinel Escobar Rengifo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
540 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



Blank lined paper with horizontal ruling lines.