



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALINAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0007-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal




Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 6: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lois Hernandez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



