

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA /	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto1: .Vista con integrantes de la OPF y el Director del plantel escolar





Foto 2: Vista con integrantes de la OPF y el Director del plantel escolar



Foto 3: MODULO A SERVICIO SANITARIO vista de puerta de metal es servicio sanitario a ser reemplazada.



Foto 4: MODULO A SERVICIO SANITARIO Vista de puertas en mal estado a ser reemplazadas



Foto 5: MODULO A SERVICIO SANITARIO Vista frontal de cubierta de zinc a ser reemplazadda






Foto 6: MODULO A Vista de sanitarios en malas condiciones



CONSEJO S EDUCATIVO





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CUILAPA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02 /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION /	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto 7: MODULO A Vista de modulo de servicio sanitario. Se hara un levanado de 0.90mts x 2.20 mts para conforma otro modulo para sanitario ,



Foto 8: MODULO SERVICIO SANITARIO Se sustituira estructura de madera en ma estadoy la cubierta de lamina de zinc.



Foto 9: MODULO SERVICIO SANITARIO Puertas de metal en mal estado, se cambiarfan por puertas de metal nuevas.



Foto10: MODULO A SERVICIO SANITARIO Estructura de madera y lamina de zinc en mal estado. Se instalara piso ceramico, se eliminara tabique de madera por levantado de block



Foto 11: Se deben de sustituir letrinas por sanitarrios lavables, se ddebe de prolongar red de agua potable con tuberia pvc





Foto 12:MODULO B Area de Cocina actual donde cocen los alimentos, se sutituira por galera nueva para cocina.





