



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
COLOMBIA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Caserío Monterroso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0009-45	FECHA:	



Foto 1: muro perimetral en mal estado




Foto 2: piso en mal estado



Foto 3: Tomacorrientes en mal estado



Foto 4: piso en mal estado



Foto 5: muro perimetral en mal estado




Foto 6: plafoneras en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Herminia lastro R.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---