
1 to 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3.	PROGRAMA DE MANTENIMIE	NTO DE EDIFICIOS ESC	DLARES PUBLICOS	
Martin Printers SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO x	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecun	daria DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Rinconcito	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06030003-45	FECHA:	29/10 / 2024	
Foto 1: Muro Perin	Circulación Perimetral en mai estado netral en mal estado	Foto 2:Lámina de	Piso en la cocina las aulas con ajujeros en diferentes partes	
techado en mal estado Foto 3:falta piso en la cocina		Foto 4 cambio de	muro perimetral en mal estado Foto 4 cambio de maya en la parte de enfrente y portón	



puerta en la cocina en mal estado

Foto 5:falta ventana en la cocina

Firma y Sello Director Centro Educativo Púli

Foto 6 : pintura del establecimiento

Falta ventana en la cocina