

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | San Rafael las Flores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Juan Bosco, San Rafael las Flores, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-0133-43 | FECHA: | 08 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Las planchas se encuentran en mal estado lo cual dificulta la preparación de alimentos.



Foto 2: La pintura de las paredes de muros y exteriores se encuentra en malas condiciones




Foto 3: Las paredes de los muros se encuentran afectadas por la lluvia que cae directamente en las paredes, provocando humedad.




Foto 4: La caída de aguas pluviales a dañado el patio y por lo tanto se esta dañando el poco espacio que queda para que los niños jueguen



Foto 5: Cambio de puertas de los baños ya que por el mal estado las niñas no van al baño.




Foto 6: Cambio de ventanas por balcones por el peligro que se pueden quebrar los vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar |  Firma y Sello Director Centro Educativo Poblado San Juan Bosco San Rafael las Flores |
|---|---|

