

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escueral Oficial Rural Mixta El Espino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Espino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0159	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitucion de puerta de servicion sanitarios



Foto 4: Sustitución de chapa




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--