

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0167-42	FECHA:	



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICOS EN SANITARIOS



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERAMICO EN EL CORREDOR




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO EN EL SALON



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO




FOTO 11: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente del Consejo Directivo</p>	 <p>Firma y Sello del Director del Servicio Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE SAN JUAN TE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0167-42	FECHA:	



FOTO1: SUSTITUCIÓN COCINA



FOTO 2; SUSTITUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE COCINA, QUITAR PARED, REPELLAR, SUSTITUCIÓN DE AZULEJO, EN MUEBLES DE COCINA PILA Y METRO Y MEDIO DE ALTURA EN PARED, SUSTITUCIÓN DE



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL CON TRES HORNILLAS, SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL,



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANAS DE VIDRIO





FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, SUSTITUCIONES DE FLIPONES, SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---