

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pital, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0018-45	FECHA:	



Foto 1: Cocina con estructura de madera podrida y en mal estado.



Foto 2: Techado de la cocina con lámina en mal estado



Foto 3: Sanitarios y puertas en mal estado a un costado del centro educativo, así mismo se encuentran en peligro de desborde.



Foto 4: Puertas de lámina y madera, y cerraduras inseguras en los sanitarios




Foto 5: Vista exterior de la cocina del centro educativo así mismo la pila en mal estado.



Foto 6: Condición interna de los sanitarios, sanitarios quebrados y derrame de agua por accesorios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

