

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhucatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pital, Santa María Ixhucatán, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0018-45	FECHA:	



Foto 1: Acarreo y acomodación de material para la escuela



Foto 2: colocación de malla, estructura metálica y lámina



Foto 3: Compra de rotopláts para almacenaje de agua de sanitarios y servicio durante la obra.



Foto 4: Acarreo y compactación de selecto por los jóvenes, para la fundición de torta de concreto.





Foto 5: Restauración de paredes y columnas, conducciones de drenaje, corrección de fugas y accesorios y sanitarios.



Foto 6: Sustitución de techo por terraza, para la colocación de tinaco para depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

