

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhualtán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pital, Santa María Ixhualtán, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0018-45	FECHA:	




Foto 1: Surtitución completa de lámina por lámina troquelada de alucín y estructura de madera por metal, así tambien, restauración de sistema eléctrico.




Foto 2: Sustitución de polletones por plancha de metal y chimenea, sustitución de pila y piso de concreto.




Foto 3: Restauración completa de cocina, puertas, repello enfrente y por dentro.




Foto 4: Colocación de chimenea, ladrillos de losa y tayuyos en la sustitución de polletón tradicional por polletón de plancha.




Foto 5: Sustitución completa de sanitarios y accesorios, reparación de tubo de drenaje, piso y tubería de llenado de agua.






Foto 6: Restauración de paredes, columnas y fundición de terraza, sustitución de puertas, repello e instalación de tinaco para servicio de sanitarios y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

