

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joyas de Brito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0009-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de Piso de Granito por Ceramico



Foto 2: Sustitución de Lamina por Lamina Traquelada



Foto 3: Reparación de Piso de Torta de Concreto



Foto 4: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 5: Canales Pluviales



Foto 6: Reparación de Tapadera de Caja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joyas de Brito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0009-43	FECHA:	



Foto 1: Mantenimiento de Portones de Metal



Foto 2: Matenimiento a Extruectura Puerta




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Director Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

