



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Rodetto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Rodetto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0018-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Agregar tubería PVC línea principal de agua




Foto 3: sustitución de muro de malla y block por muro de hierro y block



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto por piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de la Familia

[Signature]

[Circular Seal: OFICINA RURAL BUENA CASERIO EL RODETTO, CONSEJO DE PADRES DE LA FAMILIA, PUEBLO NUEVO VIÑAS - SANTA ROSA - GUAYAMA]

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

[Circular Seal: ESCUELA OFICIAL PÚBLICA BUENA CASERIO EL RODETTO, 06-13-0018-43, DIRECCIÓN]