



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío El Rodeito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0018-43	FECHA:	



Foto 1: Corredor de la Antigua escuela durante la realización del cambio de lámina.



Foto 2:



Foto 3: Durante la sustitución de malla por muro de block e hierro.



Foto 4: Durante la sustitución de torta por piso cerámico.




Foto 5: Pintura de la Escuela




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

