



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa.	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural, Mixta Jornada Matutina aldea I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixpaco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0385-43	FECHA:	



Foto 1: COSTANERAS EN MAL ESTADO, POR EL FENOMENO NATURAL, CORROSIVO DEL AZUFRE, EN ALDEA IXPACO.



Foto 2: El 70% DE LAS COSTANERAS ESTÁN AFECTADAS POR ESTA CORROSIÓN.



Foto 3: DE NO HACERSE MANTENIMIENTO EN UN TIEMPO MÁXIMO DE DOS AÑOS, SERAN TOTALMENTE INSERVIBLES.



Foto 4: ÁREA NORTE DEL MAL ESTADO DE LA CIRCULACIÓN PERIMETRAL, EXPONIENTE A NIÑOS Y ADOLESCENTES A CUALQUIER ACONTECIMIENTO LAMENTABLE.



Foto 5: CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO DEL LADO SUR DE LA CIRCULACIÓN PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: MUESTRA CLARA O EVIDENCIA QUE POR EL TIPO DE CIRCULACIÓN, HA SIDO VIOLENTADO EN HORAS DONDE NO HAY PERSONAL EN EL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Amanda Herrarte De La Cruz.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Byron Estuardo Ortíz García.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

