

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORTEZUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0399-43	FECHA:	



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN SU TOTALIDA A LA COCINA Y CORREDORES YA QUE ESTA EN MAL ESTADO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO DE GRANITO YA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO.



Foto 3: SUSTITUCION DE BANQUETA DE CONCRETO



FOTO 4: CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTA




Foto 5: CAMBIO DE PILA Y TINACO POR FUGA



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SISTOTUCION DE PALNCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello de la Junta Escolar EORM</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---