

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa    | MUNICIPIO:                     | Nueva Santa Rosa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Nueva Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-14-0408-43 | FECHA:                         |                  |




Foto1: Reparación del muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Sustitución de depósito de agua 1,000 lt.



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS<br><b>JUNTA ESCOLAR</b><br>NUEVA SANTA ROSA | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|---|