

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 - 1939 - 45	FECHA:	



Foto 1: Se necesita sellar con ventanas de metal un salón que actualmente sirve como dirección y convertirlo así sala de computación y bodega.



Foto 2: Solo existe un lavadero con un tonel al lado que funciona como lavamanos y pila, por lo tanto necesita ser cambiado por lavamanos y pila adecuados para su uso.



Foto 3: Las puertas de los baños y salones de clase están muy deterioradas, necesitan ser cambiadas.



Foto 4: En los sanitarios y todas las áreas del centro educativo se necesita mejorar el sistema eléctrico.



Foto 5: Se necesita mejorar drenajes e instalaciones pluviales para que se distribuya correctamente el agua.



Foto 6: Se necesita un rotoplast de mayor capacidad debido a la cantidad de estudiantes y al escaso servicio de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Mansol Arroyo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 1939 - 45	FECHA:	



Foto 7: Con urgencia se necesita cambiar la estufa rural ya que en el mes de abril se empieza a dar alimentos a los estudiantes y es prioridad tener un espacio adecuado para cocinar.



Foto 8: Todas las paredes del centro educativo necesitan ser pintadas.



Foto 9: Parte del techo de la cocina está dañado y el corredor se ha caído.



Foto 10: La parte superior de las aulas necesita ser sellada correctamente con block y cemento, se necesitan plafoneras.



Foto 11: Los baños necesitan ser cambiados los inodoros, repintar, cambiar puertas y sistemas de agua y hay sectores del centro educativo donde se necesita cambiar la torta del suelo.



Foto 12: La mayoría de elementos del sistema eléctrico necesita ser renovado (cableado, tomacorrientes, contador)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Arroyo

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

