

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educacion Básica Lajuj E Chotaq'aj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Central Aldea El Tablón Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01 - 0097-45	FECHA:	19/02/2024



Levantado de piso para colocación 157 M2 de piso ceramico en aulas.



Sustitución completa de 3 estufas rurales en mal estado.



Pintado de las paredes en la cocina.



Sustitución de pila de cemento en mal estado, colocación de azulejo para evitar la humedad generado por agua y corrección de red de agua potable y drenaje.




Sustitución de focos ahorradores dentro de los salones por falta de iluminación dentro de las aulas




Cernido de pared por filtración de agua durante la temporada de lluvia y pintado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

