



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB del Barrio San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta calle 01-037 zona 1 Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0099-45	FECHA:	19 de febrero de 2024





Foto 1: El patio cívico necesita mantenimiento



Foto 2: El patio cívico necesita mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

