

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación José Viteño Ralón JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 2-01 zona 1 Sololá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0428-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Techo de la cocina en mal estado, que necesita ser sustituido para evitar infecciones en la preparación de alimentación



Foto 2: Balcones y ventanas que necesita mantenimiento



Foto 3: Piso y azulejos que necesita ser sustituido y mejorado



Foto 4: Pisos y azulejos de la cocina que necesita ser mejorado



Foto 5: Puerta de la cocina que se encuentra en mal estado



Foto 6: Techo de la cocina que están en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--