

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Federación José Vitelio Ralón JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 2-01 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0579-43	FECHA:	15/02/2024



Foto 1: LAS VENTANAS Y LOS VALCONES ESTAN EN MAL ESTADO, LA MADERA DE LA VENTANA ESTA PICADA. ES NECESARIO CAMBIAR, LAS VENTANAS DE MADERA Y LOS VALCONES.



Foto 2: SUSTITUCION DE VALCONES, NO SON SEGUROS PARA GUARDAR UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTACION ESCOLAR.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.




Foto 4: REPARACION DE CERNIDO, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES, LAS PAREDES ESTAN SUCIAS Y DESCOLORIDAS.



Foto: SUSTITUCION DE PINTURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

