

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyu, cantón Xajaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3040-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: las ventanas de aulas necesita balcones



Foto 2: vidrios quebrados de varias ventanas



Foto 3: La puerta del Baño en mal estado



Foto 4: pintura de paredes y aulas en mal estado



Foto 5: Sustitucion de foco ahorradores quemados



Foto 6: La circulacion de la cancha necesita barrandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR
Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público