


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHUIMAZANA, PARAJE CHUIJOMIL CANTON CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24
			
<p>Foto 1: Servicios sanitarios requieren cambio de cubierta de techo.</p>		<p>Foto 2: Modulo de aulas requieren cambio de estructura portante y cubierta de lamina.</p>	
			
<p>Foto 3: Modulo de aulas requieren cambio de estructura portante y cubierta de lamina.</p>		<p>Foto 4: Modulo de aulas requieren cambio de estructura portante y cubierta de lamina.</p>	
			
<p>Foto 5: Modulo de aulas requieren cambio de estructura portante y cubierta de lamina.</p>		<p>Foto 6: Modulo de aulas requieren cambio de estructura portante y cubierta de lamina.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		  <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p> <p>Silvia Anali Orozco Chávez TECNICO EVALUADOR DE CAMPO DIPLAN</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHUIMANZANA, PARAJE CHUIJOMIL CANTON CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24

	
Foto 7: Puertas de modulo de aulas requieren mantenimiento.	Foto 8: Puertas de modulo de aulas requieren mantenimiento.

	
Foto 9: Vista lateral de modulo de aulas.	Foto 10: Vista general de modulo de aulas.

	
Foto 11: Evaluador con director en dirección.	Foto 12: Evaluador con director en parte fontral del establecimiento.

Julio Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Silvia Anali Orozco Chávez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO