

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0068-41	FECHA:	14/11/2024



Foto1: 100 % de colocacion de pizo tipo porcelanato en el salon de usos múltiples



Foto 2: 100 % de colocacion de pizo tipo porcelanato en dos aulas



Foto 3: 100 % de colocacion de pizo tipo porcelanato en primer aula



Foto 4: 100 % de colocacion de pizo tipo porcelanato en en segundo aula




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la COPB

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público