

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rubén Darío	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0078-43	FECHA:	15 de Febrero de 2024



Foto 1: Con el desprendimiento del muro perimetral, se corre el peligro que se desplome la cocina escolar.



Foto 2: El desprendimiento, pone en riesgo la locomoción de los estudiantes.



Foto 3: Peligro latente.



Foto 4: Desprendimiento profundo.




Foto 5: Se corre el riesgo que se desplome el depósito de agua.



Foto 6: Abertura muy ancha .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

