

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soalá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Regional de Occidente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cienaga grande, Cantón Chuchexic.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0091-46	FECHA:	3/12/2024



FOTO 1: Proceso de sustitución de láminas dañadas del techo del auditorio con un avance del 80 por ciento.



FOTO 2: Proceso de sustitución de láminas rotas con un avance del 50 por ciento.



FOTO 3: Proceso de sustitución de láminas del techo del auditorio con avance del 25 por ciento.




FOTO 4: Colocación de las nuevas láminas que presentaban roturas y fisuras previo a su finalización.



FOTO 5: Proceso de sustitución de láminas nuevas troqueladas con avance del 50 por ciento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPECE  
CONSEJO EDUCATIVO  
ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE  
SANTA LUCIA UTATLÁN  
GUATEMALA, G.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico  
DIRECCION  
ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE  
SANTA LUCIA UTATLÁN  
SOLOLE  
GUATEMALA, G.