











REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE CENTRO ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0023-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24
			
Foto 1: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.		Foto 2: Paredes de servicios sanitarios requieren pintura.	
			
Foto 3: Cubierta de techo requiere cambio.		Foto 4: Cubierta de techo requiere cambio.	
			
Foto 5: Paredes de cocina requieren pintura y estufa rural requiere mejoramiento.		Foto 6: Cocina requiere mejoramiento para evitar propagación de murciélagos.	

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	 Silvia Anali Orozco Chávez TECNICO EVALUADOR DE CAMPO DIPLAN
---	--	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE CENTRO ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0023-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24
			
Foto 7: Pila requiere mejoramiento por deterioro.		Foto 8: Malla perimetral en cocina requiere mejoramiento.	
			
Foto 9: Modulo de aulas requiere pintura.		Foto 10: Modulo de aulas requiere pintura.	
			
Foto 11: Evaluador con director, docentes e integrantes de OPF en servicios sanitarios.		Foto 12: Evaluador con director, docentes e integrantes de OPF en cocina.	