

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPALIDAD:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xezac-abaj, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0026-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Techo y pared de la cocina en mal estado




Foto 2: Estructura de soporte de la cocina de madera en mal estado



Foto 3: Puerta de cocina desde afuera



Foto 4: Patio de la cocina en mal estado



Foto 5: Canales para bajada de agua en mal estado





Foto 6: Banquetas de concreto mal diseñado y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPID:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xezac-abaj, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0026-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 7: Pintura de la escuela deteriorada




Foto 8: Estructura de baños en mal estado



Foto 9: lavamanos en mal estado



Foto 18: Patio de la escuela en mal estado




Foto 11: Se necesitan balcones para cubrir las ventanas y vidrios de las aulas



Foto 12: Estufa y pila deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

