

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachipac, Aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0027-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Instalación de balcones en ventanas y bajadas de agua pluvial



Foto 2: Intalación de balcones y bajas de agua pluvial



Foto 3: Pintura deteriorada en paredes de aulas a pintura nueva



Foto 4: Cubierta de lamina y estructura de techo deteriorada del baño a laminas y costaneras nuevas.



Foto 5: Instalación de energia eléctrica y sus accesorios en todos los modulos, actualmente no se cuenta con energia eléctrica.



Foto 6: Puertas de aulas y cocina en mal estado a nuevas puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acudir al anexo de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

