

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOJOLÁ. BOCA COSTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0705-0050-42	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Piso cerámico



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico




Foto 5: Ventanas




Foto 6: Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.









**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOJOLÁ BOCA COSTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0705-0050-42	FECHA:	02/09/2024




Foto 7. Instalación de baranda



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la DPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

