



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palanquix Cotiyab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0061-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto1: Torta de Cemento en el Patio.



Foto 2: Torta de Cemento en los lados exteriores de las aulas.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento a piso cerámico en los servicios sanitarios.



Foto 4: Construcción de cunetas en frente de las aulas.



Foto 5: Sustitución de torta de piso de cemento a piso cerámico en las aulas.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palanquix Cotiyab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0061-43	FECHA:	20 de febrero de 2024




Foto7: Pintada de puerta de metal y cambio de chapa.



Foto 8: Instalación de energía eléctrica en el centro de computación y baños.



Foto 9: Sustitución de lámparas en las aulas.



Foto 10: Instalación de balcones en las ventanas de las aulas.




Foto 11: Colocación de canales de PVC




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*MIMI*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

