

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sohilá          | MUNICIPIO:                     | NAHUALÁ                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM TECUN UMAN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XEJUJUP, NAHUALÁ, SOLOLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0136-43   | FECHA:                         | 26 DE FEBRERD DE 2024          |



FOTO 1: ESTADO DE LA ESTUFA DE LEÑA CONSTRUIDO CON LADRILLO.



FOTO 2: ESTADO DE LAS VENTANA DE LA COCINA DE LA EORM TECUN UMAN.




FOTO 3: ESTADO DE LA PARED Y TECHADO DE LA COCINA.



FOTO: 4 ESTADO DE TECHAO DE LA COCINA.



FOTO 5 FALTA DE INTALACIÓN OE PORTON No. 1 ENTRADA EN LA GANCHA POLIDEPORTIVA.




FOTO: FALTA DE INSTALACIÓN DE PORTÓN No. 2 ENTRADA EN EL CAMPO DE FUTBOL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el reverso de las.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

