

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasín, aldea xejuyup, Nahualá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0483-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: LADO SUR DEL MURO PERIMETRAL



FOTO 2: LADO ORIENTE DEL MURO PERIMETRAL, INGRESO DE LOS ALUMNOS



FOTO 3: LADO ORIENTE DEL MURO PERIMETRAL, DETERIORADOS



FOTO 4 : MALLAS DETERIORADO



FOTO 5 MURO PERIMETRAL CON RAJADURA Y MAYAS DETERIORADAS



FOTO 6 LADO SUR DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OEF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director