REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DEPARTAMENTO: Sololá MU

| DURANTE | x | POSTERIOR | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|--|
| MUNICIPIO: | NAHUALA | | |
| DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAQUILA | | |
| FECHA: | 12 de noviembre 2024 | | |



EORM

07-05-0531-43


1. losa de patio en proceso

NOMBRE DEL

CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO:

ESTABLECIMIENTO:



losa de patio en proceso.

| to 3: | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

CONFLOS EDUCATIVOS
CONFLOS EDUCACION
DRIBANIZACION
DRIBANIZACION
CONFLOS DE DECACION
DRIBANIZACION
CONFLOS DE DECACION
DRIBANIZACION
DRIBANIZACION Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA DE

lo Director Centro Educativo Público Firma y Sg

Foto 6: