

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquilá, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2844-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Foto 1: Losa de patio en mal estado sin cubierto de láminas y estructura de techo.



Foto 2: Losa de patio en mal estado sin cubierto de láminas y estructura de techo.




Foto 3: Losa de patio en mal estado sin cubierto de láminas y estructura de techo.




Foto 4: Losa de patio en mal estado sin cubierto de láminas y estructura de techo.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---