

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquilá, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2844-43	FECHA:	16 de noviembre de 2024



FOTO 1: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADA





FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADA



FOTO 3: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADA



FOTO 4: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquillá, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2844-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Balcones instalados en el módulo 1.



Foto 2: Balcones instalados en el módulo 2.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--