

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casario Chuisacabaj, Aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-3015-43	FECHA:	26/02/2024



Cimiento de piedra y block completar con columna y pared de block



En el establecimiento no hay buena iluminación en tiempo de invierno los alumnos les dificulta hacer las tareas por la poca iluminación en el aula.



El techo del establecimiento esta muy deteriorado urge el cambio de techo.



El centro educativo necesita cuando de piso porque actualmente el piso esta en malas condiciones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

