

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Xetnamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 06 - 2718 - 43	FECHA:	19 de febrero de 2,024



Foto 1: En la parte de atrás de las aulas no hay balcones



Foto 2: Cuneta a un costado de las aulas en mal estado



Foto 3: Cuneta frente la cocina en mal estado



Foto 4: Pintura de las aulas en mal estado



Foto 5: Losa de cemento frente la cocina deteriorada



Foto 6: Losa de cemento en el patio de la escuela deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

