



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHINIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto: Laminas deterioradas con fugas de lluvia



Foto: Pintura de los modulos deterioradas



Foto: Estructura yoyos deterioradas



Foto: Puertas deterioradas



Foto 5: Pintura del inverso perimetral deteriorada




Foto 6: plafonera y toma corriente dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHINIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINIMA, ALDEA LA CEIBA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 7: PORTON DETERIORADA




FOTO 8: BALCONES EN MAL ESTADO



FOTO 9: MÓDULOS SIN BALCONES



FOTO 10: LÁMINAS DETERIORADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

