

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chinima, aldea La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	19, 26, 27/11/2024



Foto 1: Aplicación de pintura en estructura de yoys



Foto 2: Montaje de cubierto de lamina de modulos



Foto 3: Aplicación de pintura de paredese interior de modulos



Foto 4: Desmontaje de cubierto de lamina de modulos



Foto 5: Sustitucion de flaponera y lampara quemada



Foto 6: Sustitucion de centro de carga 2 polos y flipones de 30 amp

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 1: INSTALACION DE LAMINAS, MALLA, COSTANERA EN EL PERIMETRO DE LA COCINA



FOTO 2: PINTURA EN LOS MUROS INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3: CAMBIO DE KIT DE ACCESORIOS EN LOS SANITARIOS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público