

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto 1: Colocación pisos en el aula



Foto 2: colocación de pisos en el corredor



Foto 3: Sustitución de sanitarios




Foto 4: colocación de puertas de baños



Foto 5: Colocación de puertas y ventanas



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.R.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024




Foto 1: Elaboración de estufa Rural




Foto 2: pisos en la cocina



Foto 3: Colocación de pisos en el corredor de la cocina



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---